

### 【 3 】 주요사업장 현장 확인의 건

제안년월일 : 99. 9. 3

제 안 자 : 유재원의원의 2인

#### ☐ 제안이유

- 주요사업장에 대한 현장확인으로 원인책과 대응책을 마련하여  
항구적인 견실한 시공이 될 수 있도록 함은 물론 향후 피해 재발  
방지를 하기 위함.

#### ☐ 주요골자

- 현장확인기간 : 99. 9. 15 ~ 9. 17 (3일간)
- 현장확인사업장 : 군청사 신축공사의 14개소

## 주요사업장 현장확인 계획

읍면별	확인 일자	현 장 확 인 사 업 장	비 고
회천읍	9. 14	1, 청소년 수련관 신축공사 (진입도로확장부지)	주요사업계획
주내면	9. 14	1, 어둔리 저수기 (천주교수련원 내) 2, 광사천 수해복구사업 3, 어둔리 간촌천 수해복구사업 4, 군청사 신축공사	여수토 확장 수해복구사업 수해복구사업 주요사업장
은현면	9. 16	1, 상패천 개수사업	주요사업장
남 면	9. 16	1, 용암, 상수간 도로 확 · 포장공사 2, '99농촌마을 정비사업	주요사업장 주요사업장
광적면	9. 16	1, 가남지구 토지구획정리사업 2, 비암천 수해복구사업	주요사업장 수해복구사업
백석면	9. 17	1, 신천 수해복구사업 2, 오산 ~ 연곡간 도로 확 · 포장공사	수해복구사업 주요사업장
장흥면	9. 17	1, 운경공원 (도시계획변경) 2, 절 골 (수해복구사업) 3, 관광지 특산품 전시장 및 홍보관 신축공사	수해복구사업 수해복구사업 주요사업장