

## 【 상수도사업소 】

| 의원명   | 자 료 요 구 명  | 비 고 |
|-------|--|-----|
| 이상원의원 | 1. 읍·면별(지역별) 상수도 보급현황<br>2. 광역 상수도 6단계 시설사업 추진실적<br>3. 간이 상수도 시설별 관리실태(음용/생활용 구분)  |     |
| 박재일의원 | 1. 약수터 정비에 따른 실적(예산 투자) 및 사후계획<br>2. 노후 상수도관 교체 현황 (01-현재) - 구간, 물량, 사업비   |     |
| 정창범의원 | 1. 상수도관로 설치 후 급수를 위한 주민통보 실적(년도별)<br>2. 광백상수도 보수현황(건양기)<br>3. 상수도 공급현황(백석,광적)<br>4. 간이상수도 지도 및 관리현황                              |     |
| 이항원의원 | 1. 광역상수도 6단계 수수계획<br>2. 상수도 채무현황 및 상환대책<br>3. 상수도 보급현황 (수원지별 지역별)  |     |
| 이종호의원 | 1. 약수터 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 관리청 지정 약수터</li> <li>· 미관리 약수터</li> <li>· 수질 상태</li> <li>· 사후 관리 계획</li> </ul> |     |

# 2002 議會 行政事務監查 要求資料

|  |              |
|--|--------------|
| 해당실과   | 상수도사업소       |
| 제 목  | 읍면별 상수도 보급현황 |
| <p><input type="checkbox"/> 상수도보급현황(수원지별, 지역별) : 별첨</p> <p><input type="radio"/> 요구의원 : 이상원 의원, 정참범 의원, 이항원 의원</p> |              |

## 상수도 보급 현황(수원지별, 지역별)

| 구 분 | 수원지별          | 총인구     | 급 수 인 구 | 보급율 (%) | 간 이 상수도 인 구 | 소규모 급수 시설 인 구 | 전 용 상수도 인 구 | 기타인구 (우물, 샘) | 급 수 량  | 1 일 1 인당 급수량 | 간이상수도, 소규모급수시설, 전용상수도 현황 |         |          |         |
|-----|---------------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------------------------|---------|----------|---------|
|     |               |         |         |         |             |               |             |              |        |              | 간이상수도                    |         | 소규모 급수시설 | 전 용 상수도 |
|     |               |         |         |         |             |               |             |              |        |              | 개 소                      | 시 설 용 량 | 개 소      | 개 소     |
| 양주군 |               | 138,748 | 88,697  | 63.9    | 11,505      | 1,794         | 200         | 36,124       | 26,129 | 295          | 55                       | 3,341   | 27       | 1       |
| 회천읍 | 한탄강수계         | 54,332  | 49,778  | 92      | 972         | 0             |             | 3,582        | 14,728 | 296          | 5                        | 265     | 0        |         |
| 양주읍 | 광역5단계         | 21,282  | 7,473   | 35      | 2,709       | 133           |             | 10,967       | 2,215  | 296          | 13                       | 755     | 2        |         |
| 백석읍 | 광역6단계 (광백저수지) | 23,057  | 14,756  | 64      | 1,991       | 51            |             | 6,011        | 4,357  | 295          | 10                       | 503     | 1        |         |
| 은현면 | 한탄강수계         | 9,170   | 1,621   | 18      | 2,764       | 304           |             | 4,481        | 479    | 295          | 9                        | 762     | 5        |         |
| 남 면 | 지하수           | 9,195   | 5,286   | 57      | 1,493       | 198           |             | 2,218        | 1,485  | 281          | 8                        | 482     | 4        |         |
| 광적면 | 광역6단계 (광백저수지) | 11,568  | 6,921   | 60      | 1,278       | 748           | 200         | 2,241        | 2,028  | 293          | 8                        | 491     | 10       | 1       |
| 장흥면 | 광역5단계         | 10,144  | 2,862   | 28      | 298         | 360           |             | 6,624        | 837    | 292          | 2                        | 83      | 5        |         |

# 2002 議會 行政事務監查 要求資料

|   |                    |
|---|--------------------|
| 해당실과  | 상수도사업소             |
| 제 목   | 광역상수도6단계 수주시설사업 계획 |
| <div> <div>□ 사업개요</div> <div> <div>○ 시설용량 : 98,000m<sup>3</sup>/일</div> <div> <div>○ 총사업비</div> <div> <div>· 배 수 지 : 5개소    V= 41,000m<sup>3</sup></div> <div>· 가 압 장 : 2개소    Q= 142,000m<sup>3</sup>/일</div> <div>· 송수관로(D500~1,000mm)L= 30.9km</div> <div>· 배수관로(D80~800mm)    L= 136.2km</div> <div>· 용지보상 및 감리    23천평, 1식</div> <div>· 정수장분담금            1 식</div> </div> </div> </div> <div> <div>----- 1,033억원</div> <div>----- 181억원</div> <div>----- 91억원</div> <div>----- 89억원</div> <div>----- 350억원</div> <div>----- 74억원</div> <div>----- 248억원</div> </div> <div> <div>“ 세부추진사항 별첨 ”</div> </div> <div> <div>○ 요구의원 : 이상원 의원, 이항원 의원</div> </div> </div> |                    |

# 광역상수도 6단계 수주시설사업

## □ 사업개요

○ 시설 용 량 : 98,000m<sup>3</sup>/일

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| ○ 총 사업비                                | ----- | 1,033억원 |
| · 배수지 : 5개소 V= 41,000m <sup>3</sup>    | ----- | 181억원   |
| · 가압장 : 2개소 Q=142,000m <sup>3</sup> /일 | ----- | 91억원    |
| · 송수관로 (D500~1,000mm) L = 30.9 km      | ----- | 89억원    |
| · 배수관로 (D80~800mm) L = 136.2 km        | ----- | 350억원   |
| · 용지보상 및 감리 23천평, 1식                   | ----- | 74억원    |
| · 정수장분담금 1식                            | ----- | 248억원   |

□ 사업기간 : 1999. 11 ~ 2005. 12월 (2002. 5월 통수)

□ 시공사 : (주)태영, 코오롱(주), 정아산업(주), 혁지종합건설(주)

□ 감리사 : 금호ENG(주), 경기ENG(주), (주)경기기술단

## □ 년차별 재원 및 조달계획

(단위 : 억원)

| 구분      | 계     | 기투자<br>( '99 ~ '01 ) | 2002년 | 2003년 | 2004년<br>이후 | 비고         |
|---------|-------|----------------------|-------|-------|-------------|------------|
| 계       | 1,033 | 384                  | 204   | 175   | 270         |            |
| 국비      | 25    | -                    | 3     | 11    | 11          |            |
| 교부금     | 45    | -                    | 13    | 11    | 21          |            |
| 도비      | 150   | 9                    | 2     | 8     | 131         |            |
| 군비      | 813   | 375                  | 186   | 145   | 107         |            |
| 자체재원    | 328   | 130                  | 62    | 60    | 76          | 원인자<br>부담금 |
| 차입금     | 485   | 245                  | 124   | 85    | 31          |            |
| -지역개발기금 | 265   | 150                  | 115   | -     | -           |            |
| -재특자금   | 135   | 95                   | 9     | -     | 31          |            |
| -환특자금   | 85    | -                    | -     | 85    | -           |            |

□ 전체공정 : 54.2% (2002. 7월 기준)

| 가 압 장 |       | 배 수 지 |      |       |       | 관 로   |       |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 통 합   | 용 압   | 용 압   | 백 석  | 고 읍   | 덕 정   | 송 수   | 배 수   |
| 100%  | 36.7% | 46.0% | 100% | 69.8% | 18.4% | 73.9% | 32.5% |

□ 추진계획

(단위 : 억원)

| 구 분      | 사업개요                            | 사업비   | 추진계획                   |     |              |     |             |     |
|----------|---------------------------------|-------|------------------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|
|          |                                 |       | 기 투 자                  |     | 2002년        |     | 2003년이후     |     |
|          |                                 |       | 사업량                    | 사업비 | 사업량          | 사업비 | 사업량         | 사업비 |
| 계        | 시설용량<br>98,000m <sup>3</sup> /일 | 1,033 |                        | 384 |              | 204 |             | 445 |
| 배 수 지    | 5개소<br>(41천톤)                   | 181   | 백석, 고읍                 | 58  | 용암, 고읍<br>덕정 | 93  | 회정,<br>기타공사 | 10  |
| 가 압 장    | 2개소<br>(142천톤)                  | 91    | 통합                     | 53  | 용암           | 33  | 부대공사        | 5   |
| 배 수 관 로  | D80-800mm<br>L=136.2km          | 350   | L=29.3km               | 69  | L=29.0km     | 57  | L=10.8km    | 224 |
| 송 수 관 로  | D500-1000mm<br>L=30.9km         | 91    | L=29.9km<br>(L=19.1km) | 83  | L=1.0km      | 6   | -           | -   |
| 용지매입, 감리 | 23천평                            | 74    | 1식                     | 26  | 1식           | 6   | 1식          | 42  |
| 정수장분담금   | 1식                              | 248   | 1식                     | 95  | 1식           | 9   | 1식          | 144 |

# □ 1999년 추진현황

(단위:억원)

| 구 분       | 사업개요                          | 사업비        | 추진 계획 및 실적  | 비 고    |
|-----------|-------------------------------|------------|---|--------|
| 총 사업비     |                               | 48<br>(58) |   |        |
| ○ 송 수 관 로 | D600~1000mm<br>L=30.9km       | 10         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 덕계~고읍간 L=1.3km</li> <li>· 오산~연곡간 L=1.2km</li> </ul> 계 L=2.5km 완료 |        |
| ○ 배 수 관 로 | D80~800mm<br>L=136.2km        | 25         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 덕계~고읍간 L=4.0km</li> <li>· 오산~연곡간 L=4.1km</li> </ul> 계 L=8.1km    |        |
| ○ 용 지 보 상 | 36 필지<br>79,369m <sup>2</sup> | -<br>(9)   | · 통합가압장 및 백석배수지<br>용지보상협의   | ※이월:9  |
| ○ 감 리 비   | 1식                            | (1)        | · 1식  | ※이월: 1 |
| 정수장분담금    | 1식                            | 13         | · 정수장분담금 납부완료   |        |

# □ 2000년 추진현황 (1차분)

(단위:억원)

| 구 분       | 사업개요                          | 사업비 | 추진계획 및 실적  | 비 고                               |
|-----------|-------------------------------|-----|--|-----------------------------------|
| 총 사업비     |                               | 165 |  | · 계 165<br>· '00예산155<br>· 이월액 10 |
| ○ 통합가압장   | 112천톤/일                       | 25  | · 토목공사 완공<br>(저류조, 펌프실, 흡수정)<br>※액체방수, 포장, 부대시설 제외   |                                   |
| ○ 백석배수지   | 10천톤/일                        | 26  | · 토목공사 완공<br>(저류조, 유출입변실, 포장공)<br>※ 액체방수 및 부대시설 제외   |                                   |
| ○ 고읍배수지   | 6천톤/일                         | 8   | · 토공:절취, 구조물터파기 완료<br>· 구조물 일부 완공<br>- 1지 : 저류조, 유출입변실 벽체<br>- 2지 : 저류조, 유출입변실 기초바닥                              |                                   |
| ○ 송 수 관 로 | D600~1000mm<br>L=30.9km       | 43  | · 의정부시계~통합가압장 L=3.0km<br>· 통합가압장~오산3R L=5.7km<br>· 용보아파트~홍씨상가앞 L=0.4km<br>· 방성리입구 ~군도7호선 L=0.8km<br>계 L=9.9km 완료 |                                   |
| ○ 배 수 관 로 | D80~800mm<br>L=136.2km        | 1   | · 방성리입구 ~군도7호선 L=0.8km<br>· 단촌3R ~ 한승APT앞 L=1.0km<br>계 L=1.8km 완료  |                                   |
| ○ 용 지 보 상 | 36 필지<br>79,369m <sup>2</sup> | 17  | · 33필지 78,863m <sup>2</sup> 보상(99%)  |                                   |
| ○ 감 리 비   | 1식                            | 3   | · 1식   |                                   |
| 정수장분담금    | 1식                            | 42  | -  |                                   |



# □ 2001년 추진현황 (2차분)

(단위:억원)

| 구 분             | 사업개요                          | 사업비 | 추진계획 및 실적  | 비 고  |
|-----------------|-------------------------------|-----|--|--|
| 총 사업비           |                               | 171 |  |  |
| ○ 통합가압장         | 112천톤/일                       | 28  | · 토목(구조물방수, 부대공사)<br>· 건축, 기계, 전기공사  |  |
| ○ 백석배수지         | 10천톤/일                        | 11  | · 토목(구조물방수)<br>· 건축, 전기공사  |  |
| ○ 고읍배수지         | 6천톤/일                         | 13  | · 토목(구조물), 기계, 전기  |  |
| ○ 송수관로          | D500~1000mm<br>L=30.9km       | 30  | · 통합가압장~고읍배수지 L=2.7km<br>· 고읍배수지~고암C L=2.0km<br>· 은현경계~용암배수지 L=1.7km<br>· 남방체계구간~군청사앞 L=0.3km<br>계 : L=6.7km (L=2.7km완료)   | 1.7km완료<br>통합관로<br>1.0km완료<br>완료                 |
| ○ 배수관로          | D80~800mm<br>L=136.2km        | 43  | · 가납R ~ 상수R L=6.5km<br>· 가납 ~ 덕도구간 L=4.1km<br>· 은현경계~은현교 앞 L=3.3km<br>· 문예회관앞~가납R L=1.7km<br>· 조양중앞~우고리 L=2.0km<br>· 고읍리 장거리~옥정리 L=1.2km<br>· 도시계획도로(오산~가읍) L=0.6km<br>계 : L=19.4km (L=16.5km완료) | 완료<br>3.5km완료<br>1.0km완료<br>완료<br>완료<br>완료<br>완료 |
| ○ 용지보상<br>및 감리비 | 36 필지<br>79,369m <sup>2</sup> | 6   | · 1식   |  |
| 정수장분담금          | 1식                            | 40  | -  |  |

# □ 2002년 추진계획 (3차분)

(단위:억원)

| 구 분                  | 사업개요                          | 사업비 | 세 부 추 진 계 획(안)   | 비 고   |
|----------------------|-------------------------------|-----|--|---|
| 총 사업비                |                               | 204 |  |   |
| ○ 용암가압장              | 30천톤/일                        | 31  | · 토목, 건축, 기계, 전기공사(완공)   |   |
| ○ 용암배수지              | 15천톤/일                        | 61  | · 토목, 건축, 기계, 전기공사(완공)   |   |
| ○ 고읍배수지              | 6천톤/일                         | 11  | · 구조물방수, 부대공사, 건축공사(완공)  |   |
| ○ 덕정배수지              | 6천톤/일                         | 21  | · 토목, 건축, 기계, 전기공사(완공)   |   |
| ○ 송 수 관 로            | D600~1000mm<br>L=30.9km       | 6   | · 덕정교 ~ 회정배수지 L=1.0km<br>계 L=1.0km (0.8km완료)   | 0.8km완료   |
| ○ 배 수 관 로            | D80~800mm<br>L=136.2km        | 48  | · 남면배수구역 L=11.3km<br>· 광백배수구역 L=2.5 km<br>· 은현배수구역 L=11.4km<br>· 회암배수구역 L=2.9 km<br>· 회정배수구역 L=0.9 km<br>계 L=29.0km (18.5km완료) | 9.0km완료<br>0.5km완료<br>7.2km완료<br>0.9km완료<br>0.9km완료 |
| ○ 기 타 공 사            | 1식                            | 11  | · 배수지 및 가압장등 부대공사 추진<br>· 설계용역등  |   |
| ○ 용 지 보 상<br>및 감 리 비 | 36 필지<br>79,369m <sup>2</sup> | 6   | · 1식   |   |
| 정수장분담금               | 1식                            | 9   | -  |   |

# 2002 議會 行政事務監査 要求資料

|      |              |
|------|--------------|
| 해당실과 | 상수도사업소       |
| 제 목  | 간이상수도시설 관리현황 |

☐ 현            황

○ 시 설 현 황 : 82개소

- 간 이 상 수 도 : 55개소
- 소규모급수시설 : 27개소

☐ 간이상수도 수질관리현황

○ 수질검사실시 : 년 4회( 매분기 1회 )

○ 매분기 수질검사 실시 및 검사결과 홍보 : 시설관리자, 각읍.면

○ '99 ~ 현재까지 수질검사 실적 : “별 침 ”

☐ 향후 관리계획

○ 현재 추진 중인 광역상수도6단계 수수시설사업에 따라 간이급수시설 이용 지역에 대하여 상수도보급 지역 확대를 통한 근원적인 해결

○ 장래 상수도보급이 어려운 지역에 대하여만 간이급수시설 예산을 투입하되 간이급수시설 이용지역에 대한 철저한 수질 및 수량관리를 통하여 생활용수 부족으로 주민불편이 없도록 사전에 보완 및 개량 조치

○ 간이급수시설 중 관로 등은 향후 상수도보급을 대비한 수도 시설기준에 적합토록 시공하여 중복 투자 예방

# 2002 議會 行政事務監査 要求資料

|      |                      |
|------|----------------------|
| 해당실과 | 상수도사업소               |
| 제 목  | 약수터 정비에 따른 실적 및 사후계획 |

## ☐ 약수터시설 수질관리현황

- 수질검사실시 : 년 6회( 매분기 1회 , 3/4분기 매월 1회 )
- 미지정약수터 수질검사실시 : 2001년 3/4분기부터 실시
- '99년 ~ 현재까지 수질검사 실적 : "별 첨"

## ☐ 약수터시설 정비현황

(단위 : 백만원)

| 약수터시설   | 위 치     | 정 비 내 역                    | 사 업 비 | 비 고             |
|---------|---------|----------------------------|-------|-----------------|
| 계       | 8 건     |                            | 136   |                 |
| 회 암 사 지 | 회천읍 회암리 | 취수시설 및 지붕설치                | 59    | 2001년 완료        |
| 과 골     | 회천읍 회정리 | 운동시설 도색 및 정비               |       |                 |
| 송 산     | 백석읍 복지리 | 취수시설 및 운동시설설치              |       |                 |
| 야 촌     | 양주읍 삼송리 | 취수시설 및 운동시설설치              | 16    |                 |
| 작 은 산 대 | 양주읍 산북리 | 취수시설 및 운동시설설치              | 10    |                 |
| 송 라     | 은현면 용암리 | 취수시설 및 지붕설치                | 15    | 설계중<br>(토지동의완료) |
| 홍 복     | 백석읍 복지리 | 취수시설 및 지붕설치                | 15    | 토지동의<br>협의중     |
| 각 시 설   | 각 읍 . 면 | 이용자 안내간판 및<br>수질검사 결과 게시간판 | 21    | 설계중             |

## ☐ 향후 관리계획

- 매분기 수질검사 실시 및 검사결과 홍보 게시
- 약수터 이용 실태를 감안하여 체육시설등 주민 편의, 휴게시설 보완

# 2002 議會 行政事務監査 要求資料

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 해당실과 | 상수도사업소                       |
| 제 목  | 2001~2002년 8월현재 상수도 노후관 교체실적 |

☐ 연도별 상수도 노후관 교체실적

| 구 분   | 소 계       | 2001년     | 2002년     | 비 고 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 사 업 량 | 10건/4.1km | 8건/3.6km  | 2건/0.5km  |     |
| 사 업 비 | 650,409천원 | 542,964천원 | 107,445천원 |     |

☐ 상수도 노후관교체 추진실적

(단위 : 천원)

| 번호 | 사 업 명               | 위 치               | 사 업 량           | 사업비     | 시공업체 | 사업기간                 |
|----|---------------------|-------------------|-----------------|---------|------|----------------------|
| 1  | 덕계리 상수도 노후배수관 교체공사  | 화천읍 덕계리<br>(대원연립) | D=150, L=415m   | 48,918  | 진원개발 | '01.03.17~'01.04.15  |
| 2  | 화정리 정안빌라 노후배수관 교체공사 | 화천읍 화정리           | D=150, L=204m   | 17,525  | 그린세계 | '01.03.17~'01.04.15  |
| 3  | 화정리 상수도 노후배수관 교체공사  | 화천읍 화정리           | D=150, L=320    | 32,609  | 청암건설 | '01.03.24~'01.04.15  |
| 4  | 샛터부락 배수관 교체공사       | 화천읍 덕정리           | D=100, L=2,150m | 50,710  | 효창건설 | '01.09.29~'01.10.28  |
| 5  | 덕정3리 배수관 교체공사       | 화천읍 덕정리           | D=200, L=284m   | 99,245  | 효창건설 | '01.10.26~'01.11.24  |
| 6  | 용암리 상수도 노후배수관 교체공사  | 은현면 용암리           | D=150, L=615m   | 48,300  | 유봉건설 | '01.08.22~'01.09.20  |
| 7  | 석우동 상수도 노후배수관 교체공사  | 화천읍 덕정리           | D=150, L=413    | 70,363  | 원창건설 | '01.10.23~'01.11.21  |
| 8  | 산성말부락 노후 배수관 교체공사   | 백석읍 방정리           | D=150, L=1,074m | 175,294 | 창진산업 | '01.11.05~'01.12.24  |
| 9  | 신앙골 상수도 노후관 교체공사    | 남 면 산암리           | D=150, L=240m   | 49,864  | 그린세계 | '02.03.07.~'02.03.25 |
| 10 | 과골부락 노후관 교체공사       | 화천읍 화정리           | D=150, L=333m   | 57,581  | 협창건설 | '02.05.21~'02.06.19  |

# 2002 議會 行政事務監查 要求資料

|   |                         |        |      |     |  |
|---|-------------------------|--------|------|-----|--|
| 해당실과  | 상수도사업소                  |        |      |     |  |
| 제 목   | 상수도 보급을 향상을 위한 대주민 홍보실적 |        |      |     |  |
| <input type="checkbox"/> 상수도 이용 홍보 현황   |                         |        |      |     |  |
| 구 분   | 유인물배부                   | 설명회 개최 | 차량방송 | 기 타 |  |
| 실 적   | 2회 1,000매               | 13회    | 7회   |     |  |
| <div style="margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/> 보급을 향상을 위한 최근 활동 현황</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 01. 03월 : 급수신청 방법 및 홍보물 배부 (백석읍 방성리, 양주읍 산북리 )</li> <li>○ 01. 07월 : 양주읍 산북지역 주민 설명회 개최 ( 2회 )</li> <li>○ 01. 08월 : 산북지역 공동주택별 급수공사비 산출결과 설명회 개최(2회)</li> <li>○ 01. 10월 : 산북지역 배수관 연장공사 시행(D100m/m L=198m)</li> <li>○ 02. 01월 : 회정 과골부락 급수신청 주민설명회 개최</li> <li>○ 02. 02월 : 신암 신앙골부락 주민설명회 개최</li> <li>○ 02. 03월 : 덕계 산장빌라 주민 설명회 개최 ( 2 회 )</li> <li>○ 02. 05월 : 산장빌라 15개동 96세대 급수 공급 실시</li> <li>○ 02. 06월 : 덕정 덕용연립 주민 설명회 개최 ( 1 회 )<br/>산북 장미빌라 주민 설명회 개최 ( 1 회 )</li> <li>○ 02. 07월 : 덕용 연립주택 4 개동 48세대 급수공급 실시<br/>장미빌라 단지 급수공급 신청 결정( 9개동 72세대)</li> <li>○ 02. 07월 : 하패리 급수공급을 위한 주민 설명회 개최<br/>봉암리 급수공급을 위한 주민 설명회 개최</li> <li>○ 02. 08월 : 장미빌라 단지(1차) 배수관 연장공사 시행(D80m/m L=192m)<br/>선암리 지역 급수공급을 위한 주민 설명회 개최</li> </ul> <div style="margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/> 홍보 활동에 따른 실적</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홍보활동 지역의 수혜가구 증가 ----- 216세대 864명</li> </ul> |                         |        |      |     |  |

# 2002 議會 行政事務監查 要求資料

|      |              |
|------|--------------|
| 해당실과 | 상수도사업소       |
| 제 목  | 광백 상수도 보수 현황 |

## ☐ 취수댐 및 정수시설 보수 현황

- 하자보수 기간 : 1 차 98. 8. 26 ~ 99. 7. 2  
2 차 02. 5. 20 ~ 02. 6. 10
- 하자보수 업체 : (주) 태 영
- 사 업 비 : 700,000천원 ( 시공업체 부담 )
- 주요 보수 내역

| 일련<br>번호 | 시 설 물 별 | 하 자 내 역                    | 보 수 내 역               |
|----------|---------|----------------------------|-----------------------|
| 1        | 취 수 댐   | 댐 제체 누수현상으로 댐 하부사면의 안전성 저해 | 시멘트 그라우팅 1열 220공시공    |
| 2        | 취 수 탑   | 통관 및 통관연결관 이음부 누수          | 02년 5월 담수 방류후 방수시공    |
| 3        | 여 수 토   | 옹벽재료분리( 철근노출, 누수)          | 무수축 몰탈 시공             |
| 4        | 방 수 로   | 옹벽 전위                      | 어스양카 시공               |
| 5        | 침 전 지   | 벽체 균열 및 누수 및 철근 노출         | 균열부 엑폭시 시공,           |
| 6        | 취 수 공   | 1호공 취수밸브 미작동               | '02년 5월 담수 방류후 교체작업완료 |

## ☐ 기계 . 전기시설 점검 정비 현황

- 관리 방법 : 전문 관리 용역업체에 위탁 관리
- 용역 업체 : 수자원기술 주식회사
- 위탁관리 대상설비: 회정배수지, 남면정수장, 광백정수장, 주내기압장 기계.전기설비 일체
- 위탁관리 기간 : 2002. 1월 ~ 2002. 12월
- 점검정비 주기
  - 설비 점검 : 월 1 회
  - 예방 정비 : 분기당 1회
  - 종합 정비 : 년 1회
- 사 업 비 : 50백만원
- 점검.정비 실적
  - 광백 정수장 : 송수펌프 축 정열 3대, 베어링 교체 1대  
수전설비의 발열부분 확인 및 케이블 교체  
응집기 2대 분해 수리, 오일 교체





# 2002 議會 行政事務監查 要求資料

|      |              |
|------|--------------|
| 해당실과 | 상수도사업소       |
| 제 목  | 간이상수도시설 관리현황 |

☐ 현            황

○ 시 설 현 황 : 82개소

- 간 이 상 수 도 : 55개소
- 소규모급수시설 : 27개소

☐ 간이상수도 수질관리현황

○ 수질검사실시 : 년 4회( 매분기 1회 )

○ 매분기 수질검사 실시 및 검사결과 홍보 : 시설관리자, 각읍.면

○ '99 ~ 현재까지 수질검사 실적 : "별 침 "

☐ 향후 관리계획

○ 현재 추진 중인 광역상수도6단계 수수시설사업에 따라 간이급수시설 이용 지역에 대하여 상수도보급 지역 확대를 통한 근원적인 해결

○ 장래 상수도보급이 어려운 지역에 대하여만 간이급수시설 예산을 투입하되 간이급수시설 이용지역에 대한 철저한 수질 및 수량관리를 통하여 생활용수 부족으로 주민불편이 없도록 사전에 보완 및 개량 조치

○ 간이급수시설 중 관로 등은 향후 상수도보급을 대비한 수도 시설기준에 적합토록 시공하여 중복 투자 예방

# 2002 議會 行政事務監查 要求資料

|      |            |
|------|------------|
| 해당실과 | 상수도사업소     |
| 제 목  | 약수터시설 관리현황 |

## ☐ 약수터 시설현황

### ○ 지정약수터 : 13개소

| 읍 . 면 | 약수터명    | 위 치 | 일평균이용자수 | 비 고 |
|-------|---------|-----|---------|-----|
| 계     | 13 개소   |     | 1,980   |     |
| 회 천 읍 | 회 암 사 지 | 회암리 | 100     |     |
|       | 명성아파트   | 덕계리 | 150     |     |
|       | 덕계저수지   | 덕계리 | 200     |     |
|       | 과 골     | 회정리 | 40      |     |
|       | 도 둔 리   | 덕계리 | 150     |     |
|       | 명 성 약 수 | 덕계리 | 100     |     |
| 백 석 읍 | 여 우 골   | 방성리 | 40      |     |
|       | 홍 북     | 북지리 | 140     |     |
|       | 송 산     | 북지리 | 150     |     |
| 은 현 면 | 송 라     | 용암리 | 60      |     |
|       | 소 래     | 용암리 | 50      |     |
|       | 웃 물     | 봉암리 | 40      |     |
| 남 면   | 사 리 산   | 신산리 | 40      |     |

### ○ 미지정약수터 : 16개소

| 읍 . 면 | 약수터명  | 위 치  | 일평균이용자수 | 비 고 |
|-------|-------|------|---------|-----|
| 계     | 16개소  |      | 360     |     |
| 회 천 읍 | 석 우 동 | 덕정6리 | 30      |     |
| 양 주 읍 | 작은산대  | 산북1리 | 20      |     |
|       | 야 촌   | 삼송1리 | 20      |     |
|       | 천 보 산 | 광사1리 | 30      |     |
|       | 탄약고뒤  | 산북2리 | 5       |     |
| 백 석 읍 | 은 봉 산 | 가읍리  | 50      |     |
| 은 현 면 | 도 락 산 | 용암1리 | 5       |     |
|       | 오 디   | 용암1리 | 20      |     |
| 남 면   | 망 당 산 | 상수1리 | 10      |     |
|       | 홍 덕 사 | 구암리  | 20      |     |
| 광 적 면 | 가 재 울 | 우고리  | 20      |     |
|       | 훈 련 장 | 효촌1리 | 20      |     |
|       | 웃 우 물 | 덕도2리 | 20      |     |
| 장 흥 면 | 천주교묘지 | 울대1리 | 30      |     |
|       | 검문소뒤  | 부곡2리 | 10      |     |
|       | 오봉샘약수 | 울대리  | 50      |     |

# 2002 議會 行政事務監查 要求資料

|      |                 |
|------|-----------------|
| 해당실과 | 상수도사업소          |
| 제 목  | 상수도 채무현황 및 상환대책 |

  

☐ 총괄현황

- 2001년말 : 40,055백만원
- 증 : 22,865백만원 (2002년 14,365 2003년 8,500)
- 감 : 21,057백만원 (상환 3,645 환치 17,412)
- 2003년말 : 41,863백만원

  

☐ 2002년 지방채 발행 및 상환

- 지방채발행 : 14,365백만원 (당초 6,256 추가 8,100)
- ※ 이자부담 : 5,029백만원 (년간 339백만원 : 15년)
- 연간상환 : 1,532백만원
- 연말부채 : 52,888백만원

  

☐ 2003년 지방채 발행 및 환치계획

- 지방채 발행액 : 8,500백만원(환경개선특별회계자금 : 5년거치 10년 균등상환)
- 환치계획 : 17,412백만원(양주군→수자원공사: 광역상수도 정수장분담금)
- 연간상환 : 2,113백만원
- 연말부채 : 41,863백만원

  

☐ 지방채 예상 잔액 (2003년 이후)

- 채무예상액 : 41,863백만원
- 연간상환 : 3,596백만원 (원금 2,802 이자 1,192)
- 상환방법 : 원인자 부담금 수입 (연간수입 4,000백만원 예상)

# 지방채 상환 계획

(단위 : 백만원)

| 사업명            | 자금<br>선 | 채<br>원 | 무<br>금      | 상<br>기 | 환<br>간 | 이<br>율 | 구<br>분 | 상<br>실 | 환<br>적 | 계     | 2002년 | 2003년  | 2004년<br>이<br>후 |
|----------------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------|
| 합 계            |         | 44,631 |             |        |        |        | 계      | 12,906 | 53,748 | 2,788 | 4,623 | 46,337 |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 4,779  | 39,852 | 1,461 | 2,113 | 36,277 |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 8,128  | 13,898 | 1,328 | 2,510 | 10,060 |                 |
| 지방상수도<br>개 량   | 소계      | 4,467  |             |        |        |        | 계      | 4,337  | 2,837  | 182   | 339   | 2,317  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 2,190  | 2,276  | 145   | 239   | 1,892  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 2,147  | 561    | 37    | 100   | 424    |                 |
|                | 토특      | 1,200  | 5년거치<br>15년 | 5      |        |        | 계      | 1,811  | 406    | 46    | 93    | 267    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 840    | 360    | 40    | 80    | 240    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 971    | 46     | 6     | 13    | 27     |                 |
|                | 농발      | 427    | 5년거치<br>15년 | 3      |        |        | 계      | 333    | 305    | 15    | 37    | 253    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 172    | 255    | 10    | 28    | 217    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 161    | 50     | 6     | 8     | 36     |                 |
|                | 지개      | 1,550  | 2년거치<br>8년  | 7      |        |        | 계      | 1,926  | 420    | 71    | 123   | 225    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 1,178  | 372    | 66    | 102   | 204    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 749    | 47     | 5     | 21    | 21     |                 |
|                | 재특      | 1,290  | 5년거치<br>10년 | 6      |        |        | 계      | 267    | 1,707  | 50    | 86    | 1,571  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 0      | 1,290  | 29    | 29    | 1,232  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 267    | 417    | 21    | 57    | 339    |                 |
| ADB차관<br>조기상환  | 지개      | 770    | 2년거치<br>8년  | 7      |        |        | 계      | 806    | 362    | 99    | 93    | 170    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 462    | 308    | 77    | 77    | 154    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 344    | 54     | 22    | 16    | 16     |                 |
| 광역5단계<br>시 설 비 | 지개      | 7,672  | 2년거치<br>10년 | 7      |        |        | 계      | 4,304  | 7,298  | 1,159 | 1,106 | 5,032  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 2,003  | 5,669  | 767   | 767   | 4,135  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 2,301  | 1,629  | 392   | 339   | 898    |                 |
| 광역5단계<br>정수장분담 | 소계      | 4,324  |             |        |        |        | 계      | 1,971  | 10,076 | 352   | 596   | 9,129  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 125    | 7,509  | 172   | 229   | 7,108  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 1,846  | 2,568  | 181   | 367   | 2,020  |                 |
|                | 토특      | 520    | 5년거치<br>10년 | 5      |        |        | 계      | 265    | 526    | 36    | 72    | 418    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 93     | 427    | 26    | 52    | 350    |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 172    | 99     | 11    | 20    | 68     |                 |
|                | 재특      | 3,804  | 5년거치<br>10년 | 6      |        |        | 계      | 1,706  | 9,552  | 316   | 524   | 8,712  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 31     | 7,082  | 146   | 177   | 6,759  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 1,674  | 2,470  | 170   | 347   | 1,953  |                 |
| 광역6단계<br>시 설 비 | 지개      | 15,000 | 2년거치<br>10년 | 7      |        |        | 계      | 699    | 20,014 | 866   | 1,986 | 17,161 |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 0      | 15,000 | 300   | 800   | 13,900 |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 699    | 5,014  | 566   | 1,186 | 3,261  |                 |
| 광역6단계<br>정수장분담 | 재특      | 12,398 | 5년거치<br>10년 | 6      |        |        | 계      | 789    | 13,161 | 130   | 503   | 12,529 |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 원금     | 0      | 9,089  | 0     | 0     | 9,089  |                 |
|                |         |        |             |        |        |        | 이자     | 789    | 4,072  | 130   | 503   | 3,440  |                 |

# 2002 議會 行政事務監查 要求資料

|      |            |
|------|------------|
| 해당실과 | 상수도사업소     |
| 제 목  | 약수터시설 관리현황 |

## □ 약수터 시설현황

### ○ 지정약수터 : 13개소

| 읍 . 면 | 약수터명    | 위 치 | 일평균이용자수 | 비 고 |
|-------|---------|-----|---------|-----|
| 계     | 13 개소   |     | 1,980   |     |
| 회 천 읍 | 회 암 사 지 | 회암리 | 100     |     |
|       | 명성아파트   | 덕계리 | 150     |     |
|       | 덕계저수지   | 덕계리 | 200     |     |
|       | 과 골     | 회정리 | 40      |     |
|       | 도 둔 리   | 덕계리 | 150     |     |
|       | 명 성 약 수 | 덕계리 | 100     |     |
| 백 석 읍 | 여 우 골   | 방성리 | 40      |     |
|       | 홍 복     | 복지리 | 140     |     |
|       | 송 산     | 복지리 | 150     |     |
| 은 현 면 | 송 라     | 용암리 | 60      |     |
|       | 소 래     | 용암리 | 50      |     |
|       | 웃 물     | 봉암리 | 40      |     |
| 남 면   | 사 리 산   | 신산리 | 40      |     |

### ○ 미지정약수터 : 16개소

| 읍 . 면 | 약수터명  | 위 치  | 일평균이용자수 | 비 고 |
|-------|-------|------|---------|-----|
| 계     | 16개소  |      | 360     |     |
| 회 천 읍 | 석 우 동 | 덕정6리 | 30      |     |
| 양 주 읍 | 작은산대  | 산북1리 | 20      |     |
|       | 야 촌   | 삼송1리 | 20      |     |
|       | 천 보 산 | 광사1리 | 30      |     |
|       | 탄약고뒤  | 산북2리 | 5       |     |
| 백 석 읍 | 은 봉 산 | 가읍리  | 50      |     |
| 은 현 면 | 도 락 산 | 용암1리 | 5       |     |
|       | 오 디   | 용암1리 | 20      |     |
| 남 면   | 망 당 산 | 상수1리 | 10      |     |
|       | 홍 덕 사 | 구암리  | 20      |     |
| 광 적 면 | 가 재 울 | 우고리  | 20      |     |
|       | 훈 련 장 | 효촌1리 | 20      |     |
|       | 웃 우 물 | 덕도2리 | 20      |     |
| 장 흥 면 | 천주교묘지 | 울대1리 | 30      |     |
|       | 검문소뒤  | 부곡2리 | 10      |     |
|       | 오봉샘약수 | 울대리  | 50      |     |

# 지정약수터 수질검사현황

[ 1999년 ~ 2002년 7월 현재 ]

| 읍.면 | 약수터명  | 위 치 | 1일 평균<br>이용자수 | 검 사 결 과 현 황 |       |       |       |        |       |       |       |        |                |       |               |        |       |       |               | 비고  |  |
|-----|-------|-----|---------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------|---------------|--------|-------|-------|---------------|-----|--|
|     |       |     |               | 1999년도      |       |       |       | 2000년도 |       |       |       | 2001년도 |                |       |               | 2002년도 |       |       |               |     |  |
|     |       |     |               | 1/4분기       | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | 1/4분기  | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | 1/4분기  | 2/4분기          | 3/4분기 | 4/4분기         | 1/4분기  | 2/4분기 | 3/4분기 |               |     |  |
| 계   | 13개소  |     | 1,260         | 적합 12       | 적합 12 | 적합 12 | 적합 12 | 적합 12  | 적합 12 | 적합 12 | 적합 12 | 적합 12  | 적합 11<br>부적합 1 | 적합 13 | 적합 9<br>부적합 4 | 적합 13  | 적합 13 | 적합 13 | 적합 8<br>부적합 5 |     |  |
| 회천읍 | 회암사지  | 회암리 | 100           | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 적합            | 적합     | 적합    | 적합    | 부적합           |     |  |
|     | 명성아파트 | 덕계리 | 150           | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 적합            | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            |     |  |
|     | 덕계저수지 | 덕계리 | 200           | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 부적합           | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            |     |  |
|     | 과 골   | 회정리 | 40            | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 부적합           | 적합     | 적합    | 적합    | 부적합           |     |  |
|     | 도 둔 리 | 덕계리 | 150           | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 부적합            | 적합    | 적합            | 적합     | 적합    | 적합    | 부적합           |     |  |
|     | 명성약수  | 덕계리 | 100           | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 적합            | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            |     |  |
| 백석읍 | 여 우 골 | 방성리 | 40            | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 부적합           | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            | 부적합 |  |
|     | 홍 북   | 북지리 | 140           | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 부적합           | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            | 적합  |  |
|     | 송 산   | 북지리 | 150           |             |       |       |       |        |       |       |       |        |                | 적합    | 적합            | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            |     |  |
| 은현면 | 송 라   | 용암리 | 60            | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 적합            | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            | 적합  |  |
|     | 소 래   | 용암리 | 50            | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 적합            | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            | 적합  |  |
|     | 웃 물   | 봉암리 | 40            | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 적합            | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            | 적합  |  |
| 남 면 | 사 리 산 | 신산리 | 40            | 적합          | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합    | 적합    | 적합    | 적합     | 적합             | 적합    | 적합            | 적합     | 적합    | 적합    | 적합            | 부적합 |  |

# 미지정약수터 수질검사현황

[ 1999년 ~ 2002년 7월 현재 ]

※ 2001년 3/4분기부터 수질검사 실시

| 읍.면 | 약수터명  | 위 치  | 1일 평균<br>이용자수 | 수 질 검 사 현 황     |       |                 |       |                 | 비 고 |
|-----|-------|------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-----|
|     |       |      |               | 2001년도          |       | 2002년도          |       |                 |     |
|     |       |      |               | 3/4분기           | 4/4분기 | 1/4분기           | 2/4분기 | 3/4분기           |     |
| 계   | 16개소  |      | 360           | 적 합 12<br>부적합 3 | 적합 15 | 적 합 13<br>부적합 2 | 적합 16 | 적 합 14<br>부적합 2 |     |
| 회천읍 | 석 우 동 | 덕정6리 | 30            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
| 양주읍 | 천 보 산 | 광사1리 | 30            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
|     | 탄약고뒤  | 산북2리 | 5             | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 부적합             |     |
|     | 작은산대  | 산북1리 | 20            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
|     | 야 촌   | 삼송1리 | 20            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
| 백석읍 | 은 봉 산 | 가업리  | 50            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
| 은현면 | 오 디   | 용암1리 | 20            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
|     | 도 락 산 | 용암1리 | 5             | 부적합             | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
| 남 면 | 망 당 산 | 상수1리 | 10            | 부적합             | 적합    | 부적합             | 적합    | 부적합             |     |
|     | 흥 덕 사 | 구암리  | 20            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
| 광적면 | 웃 우 물 | 덕도2리 | 20            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
|     | 훈 련 장 | 효촌1리 | 20            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
|     | 가 재 울 | 우고리  | 20            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
| 장흥면 | 천주교묘지 | 울대1리 | 30            | 적합              | 적합    | 적합              | 적합    | 적합              |     |
|     | 검문소뒤  | 부곡2리 | 10            | 부적합             | 적합    | 부적합             | 적합    | 적합              |     |
|     | 오봉약수  | 울대리  | 50            |                 |       |                 | 적합    | 적합              |     |

# 간이급수시설 수질검사현황

[ 1999년 ~ 2002년 7월 현재 ]

| 번호 | 읍면  | 리   | 시설명칭  | 이용현황 |       | 1999년수질검사결과 |     |     |     |           | 2000년수질검사결과 |     |     |     |           | 2001년수질검사결과 |     |     |     |           | 2002년수질검사결과 |     |     |     |           | 시설<br>상태 | 상수도<br>공급계획 | 약품투입기<br>설치현황 |
|----|-----|-----|-------|------|-------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|----------|-------------|---------------|
|    |     |     |       | 가구수  | 인구수   | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 |          |             |               |
| 총계 |     |     | 82    | 4141 | 13299 | 8           | 5   | 2   | 1   | 16        | 2           | 2   | 4   | 5   | 13        | 8           | 3   | 5   | 0   | 16        | 4           | 4   | 0   | 0   | 8         |          |             | 43            |
| 소개 | 회전읍 |     | 5     | 299  | 972   | 1           | 1   | 1   | 1   | 4         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         |          |             | 4             |
| 1  |     | 봉암1 | 조취동   | 75   | 221   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 2  |     | 봉암3 | 벌말    | 50   | 162   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 3  |     | 덕계7 | 도덕동   | 40   | 120   | 1           | 1   | 1   | 1   | 4         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         |               |
| 4  |     | 울정1 | 모정동   | 54   | 189   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 5  |     | 울정2 | 규울    | 80   | 280   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 상        | 6단계         | 설치            |
| 소개 | 양주읍 |     | 15    | 860  | 2842  | 2           | 1   | 0   | 0   | 3         | 0           | 1   | 0   | 1   | 2         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 2           | 1   | 0   | 0   | 3         |          |             | 6             |
| 6  |     | 유암1 | 객담    | 40   | 140   | 0           | 1   | 0   | 0   | 1         | 0           | 1   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 1           | 0   |     |     | 1         | 중        | 5단계         |               |
| 7  |     | 남방1 | 덕전    | 50   | 152   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         |               |
| 8  |     | 남방1 | 황전    | 100  | 302   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 하        | 5단계         |               |
| 9  |     | 남방2 | 부대암   | 220  | 730   | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 10 |     | 남방3 | 북남    | 70   | 233   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 5단계         |               |
| 11 |     | 남방3 | 덕정리   | 32   | 107   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 5단계         |               |
| 12 |     | 남방4 | 신성    | 60   | 182   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 13 |     | 마전2 | 내촌    | 30   | 108   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 5단계         | 설치            |
| 14 |     | 만송3 | 큰덕    | 50   | 169   | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 1   |     |     | 1         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 15 |     | 고읍  | 상동1   | 40   | 141   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 하        | 6단계         |               |
| 16 |     | 고읍  | 상동2   | 45   | 158   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 1   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 하        | 6단계         |               |
| 17 |     | 고읍  | 지계동   | 42   | 147   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 하        | 6단계         | 설치            |
| 18 |     | 고읍  | 중동    | 40   | 140   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 1           | 0   |     |     | 1         | 하        | 6단계         |               |
| 19 |     | 남방1 | 외암(소) | 26   | 79    | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         |               |
| 20 |     | 마전2 | 암매(소) | 15   | 54    | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 구역외         | 설치            |



# 간이급수시설 수질검사현황

[ 1999년 - 2002년 7월 현재 ]

| 번호 | 읍면  | 리   | 시설명칭   | 이용현황 |      | 1999년수질검사결과 |     |     |     |           | 2000년수질검사결과 |     |     |     |           | 2001년수질검사결과 |     |     |     |           | 2002년수질검사결과 |     |     |     |           | 시설<br>상태 | 상수도<br>공급계획 | 악종투입기<br>설치현황 |
|----|-----|-----|--------|------|------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|----------|-------------|---------------|
|    |     |     |        | 가구수  | 인구수  | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 |          |             |               |
| 소계 | 백석읍 |     | 11     | 610  | 2042 | 1           | 1   | 1   | 0   | 3         | 1           | 0   | 2   | 1   | 4         | 3           | 1   | 2   | 0   | 6         | 0           | 2   | 0   | 0   | 2         |          |             | 6             |
| 21 |     | 방성3 | 방 속    | 60   | 200  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 5단계         |               |
| 22 |     | 방성4 | 산 성    | 36   | 114  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 5단계         |               |
| 23 |     | 오산1 | 대오산    | 60   | 199  | 1           | 1   | 1   | 0   | 3         | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 1           | 0   | 1   | 0   | 2         | 0           | 1   |     |     | 1         | 상        | 5단계         | 설치            |
| 24 |     | 오산2 | 웅 안    | 111  | 371  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         |               |
| 25 |     | 오산3 | 단 촌    | 80   | 263  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 상        | 6단계         | 설치            |
| 26 |     | 가업1 | 상가업    | 65   | 214  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   |     |     | 0         | 상        | 6단계         | 설치            |
| 27 |     | 홍죽1 | 내 동    | 50   | 168  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 구역외         | 설치            |
| 28 |     | 홍죽2 | 홍 동    | 56   | 188  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 1   | 0   | 1         | 0           | 1   | 1   | 0   | 2         | 0           | 1   |     |     | 1         | 상        | 6단계         |               |
| 29 |     | 홍죽3 | 전 죽    | 61   | 219  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 1   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 상        | 6단계         | 설치            |
| 30 |     | 기산  | 석 국    | 16   | 55   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 1   | 0   | 1         | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 구역외         | 설치            |
| 31 |     | 홍죽1 | 고말재(소) | 15   | 51   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 하        | 6단계         |               |
| 소계 | 은현면 |     | 14     | 985  | 3068 | 2           | 1   | 0   | 0   | 3         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 1           | 0   | 1   | 0   | 2         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         |          |             | 10            |
| 32 |     | 웅양1 | 내북은    | 60   | 191  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         |               |
| 33 |     | 선암1 | 후 평    | 63   | 220  | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 1           | 0   | 1   | 0   | 2         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 34 |     | 선암2 | 학교앞    | 33   | 125  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 하        | 6단계         |               |
| 35 |     | 도하1 | 항 동    | 42   | 141  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 36 |     | 도하2 | 항 동    | 65   | 258  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 37 |     | 봉암  | 시 내    | 500  | 1418 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 상        | 6단계         | 설치            |
| 38 |     | 봉암  | 오금동    | 60   | 170  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 39 |     | 하패1 | 선 업    | 35   | 121  | 1           | 1   | 0   | 0   | 2         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         | 설치            |
| 40 |     | 하패2 | 귀 평    | 40   | 120  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 구역외         | 설치            |
| 41 |     | 웅양2 | 술밭(소)  | 12   | 38   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     |     | 0         | 중        | 6단계         |               |

# 간이급수시설 수질검사현황

[ 1999년 2002년 7월 현재 ]

| 번호 | 읍면  | 리   | 시설명칭     | 이용현황 |      | 1999년수질검사결과 |     |     |     |           | 2000년수질검사결과 |     |     |     |           | 2001년수질검사결과 |     |     |     |           | 2002년수질검사결과 |     |     |     |           | 시설<br>상태 | 상수도<br>공급계획 | 약품투입기<br>설치현황 |
|----|-----|-----|----------|------|------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|----------|-------------|---------------|
|    |     |     |          | 가구수  | 인구수  | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 |          |             |               |
| 42 |     | 용암3 | 소래(소)    | 17   | 75   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 중   | 5단계       |          |             |               |
| 43 |     | 선암1 | 새말(소)    | 16   | 56   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 중   | 구역외       | 설치       |             |               |
| 44 |     | 도하1 | 삼밭돌(소)   | 21   | 71   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 중   | 6단계       | 설치       |             |               |
| 45 |     | 운암2 | 구미(소)    | 21   | 64   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 중   | 6단계       | 설치       |             |               |
| 소계 | 남 면 |     | 12       | 541  | 1691 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 3   | 3         | 2           | 1   | 1   | 0   | 4         | 1           | 0   | 0   | 0   |           |          | 9           |               |
| 46 |     | 한산2 | 용바위      | 54   | 144  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 하   | 6단계       |          |             |               |
| 47 |     | 신암1 | 웃 말      | 50   | 142  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 중   | 구역외       | 설치       |             |               |
| 48 |     | 매곡  | 북구리      | 42   | 127  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 중   | 구역외       | 설치       |             |               |
| 49 |     | 매곡  | 앵 골      | 50   | 151  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 중   | 구역외       | 설치       |             |               |
| 50 |     | 상수1 | 검문소      | 77   | 269  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 1   | 1         | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   |     | 0   | 상         | 6단계      |             |               |
| 51 |     | 입암1 | 입 암      | 80   | 280  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 1   | 1         | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   |     | 0   | 상         | 구역외      | 설치          |               |
| 52 |     | 입암2 | 목장뒤      | 80   | 280  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 1   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 상         | 6단계      | 설치          |               |
| 53 |     | 한산1 | 민권리      | 36   | 100  |             |     |     |     |           |             |     |     |     |           | 0           | 1   | 1   | 0   | 2         | 1           | 0   |     | 1   | 상         | 6단계      | 설치          |               |
| 54 |     | 한산2 | 만터가배소(소) | 15   | 40   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 6단계      | 설치          |               |
| 55 |     | 한산2 | 기외터(소)   | 14   | 40   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 6단계      | 설치          |               |
| 56 |     | 두곡리 | 웃말(소)    | 30   | 90   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 구역외      | 설치          |               |
| 57 |     | 경신  | 망녕돌(소)   | 13   | 28   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 6단계      |             |               |
| 소계 | 공적면 |     | 18       | 651  | 2026 | 2           | 1   | 0   | 0   | 3         | 1           | 0   | 1   | 0   | 2         | 2           | 1   | 1   | 0   | 4         | 1           | 0   | 0   | 0   |           |          | 7           |               |
| 58 |     | 가남1 | 안 말      | 68   | 224  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 하         | 5단계      |             |               |
| 59 |     | 가남3 | 안농안      | 83   | 230  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 5단계      |             |               |
| 60 |     | 가남3 | 웃농안      | 50   | 128  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 5단계      |             |               |
| 61 |     | 광석  | 윗 돌      | 35   | 114  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 5단계      |             |               |
| 62 |     | 효촌1 | 해내미      | 60   | 210  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 상         | 구역외      | 설치          |               |

# 간이급수시설 수질검사현황

[ 1999년 2002년 7월 현재 ]

| 번호 | 읍면  | 리    | 시설명칭    | 이용현황 |     | 1999년수질검사결과 |     |     |     |           | 2000년수질검사결과 |     |     |     |           | 2001년수질검사결과 |     |     |     |           | 2002년수질검사결과 |     |     |     |           | 시설<br>상태 | 상수도<br>공급계획 | 악종투입기<br>설치현황 |
|----|-----|------|---------|------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----------|----------|-------------|---------------|
|    |     |      |         | 가구수  | 인구수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 | 1/4         | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 부적합<br>회수 |          |             |               |
| 63 |     | 덕도1리 | 상 덕     | 40   | 90  |             |     |     |     |           |             |     |     |     |           |             |     | 0   | 0   |           |             |     |     | 0   | 상         | 구역외      | 설치          |               |
| 64 |     | 효촌2  | 효계울     | 35   | 122 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           |     |     | 0   | 상         | 구역외      | 설치          |               |
| 65 |     | 가남2  | 대모시     | 42   | 160 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 상         | 6단계      | 설치          |               |
| 66 |     | 가남1  | 새남골(소)  | 25   | 81  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           |     |     | 0   | 하         | 6단계      |             |               |
| 67 |     | 가남1  | 추교(소)   | 30   | 97  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 5단계      |             |               |
| 68 |     | 광석   | 광농말     | 30   | 98  | 1           | 1   | 0   | 0   | 2         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 6단계      |             |               |
| 69 |     | 광석   | 지섬(소)   | 21   | 65  | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 1           | 1   | 1   | 0   | 3         | 1           | 0   |     | 1   | 하         | 6단계      |             |               |
| 70 |     | 우고   | 웃호가(소)  | 15   | 46  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 6단계      |             |               |
| 71 |     | 우고   | 아래호가(소) | 23   | 70  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 1           | 0   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 6단계      |             |               |
| 72 |     | 우고   | 한거름(소)  | 30   | 87  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 6단계      |             |               |
| 73 |     | 덕도2  | 오린가리(소) | 30   | 96  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 하         | 구역외      | 설치          |               |
| 74 |     | 덕도2  | 대추말(소)  | 19   | 60  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 하         | 구역외      | 설치          |               |
| 75 |     | 덕도2  | 신촌(소)   | 15   | 48  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 1   | 0   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   |     | 0   | 중         | 6단계      | 설치          |               |
| 소계 | 장흥면 |      | 7       | 195  | 658 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 1   | 1   | 0   | 2         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 1   | 0   | 0   |           |          |             | 1             |
| 76 |     | 일영2  | 산 뒤     | 33   | 108 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           |     | 0   | 중   | 5단계       |          |             |               |
| 77 |     | 상상2  | 일영역     | 50   | 190 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           |     | 0   | 상   | 5단계       | 설치       |             |               |
| 78 |     | 부곡1  | 은행동(소)  | 30   | 98  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 1   | 0   | 0   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           |     | 0   | 중   | 5단계       |          |             |               |
| 79 |     | 부곡1  | 이작골(소)  | 12   | 39  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 1   | 0   | 1         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           |     | 0   | 중   | 5단계       |          |             |               |
| 80 |     | 부곡1  | 장골(소)   | 25   | 82  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           |     | 0   | 중   | 5단계       |          |             |               |
| 81 |     | 일영2  | 웅달말(소)  | 15   | 49  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           |     | 0   | 중   | 5단계       |          |             |               |
| 82 |     | 상상1  | 정자동(소)  | 30   | 92  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0         | 1           |     | 1   | 중   | 5단계       |          |             |               |

# 2002 議會 行政事務監査 要求資料

|      |                      |
|------|----------------------|
| 해당실과 | 상수도사업소               |
| 제 목  | 약수터 정비에 따른 실적 및 사후계획 |

## ☐ 약수터시설 수질관리현황

- 수질검사실시 : 년 6회( 매분기 1회 , 3/4분기 매월 1회 )
- 미지정약수터 수질검사실시 : 2001년 3/4분기부터 실시
- '99년 ~ 현재까지 수질검사 실적 : “별 첨”

## ☐ 약수터시설 정비현황

(단위 : 백만원)

| 약수터시설   | 위 치     | 정 비 내 역                    | 사 업 비 | 비 고             |
|---------|---------|----------------------------|-------|-----------------|
| 계       | 8 건     |                            | 136   |                 |
| 회 암 사 지 | 회천읍 회암리 | 취수시설 및 지붕설치                | 59    | 2001년 완료        |
| 과 골     | 회천읍 회정리 | 운동시설 도색 및 정비               |       |                 |
| 송 산     | 백석읍 복지리 | 취수시설 및 운동시설설치              |       |                 |
| 야 촌     | 양주읍 삼송리 | 취수시설 및 운동시설설치              | 16    |                 |
| 작 은 산 대 | 양주읍 산북리 | 취수시설 및 운동시설설치              | 10    |                 |
| 송 라     | 은현면 용암리 | 취수시설 및 지붕설치                | 15    | 설계중<br>(토지동의완료) |
| 홍 북     | 백석읍 복지리 | 취수시설 및 지붕설치                | 15    | 토지동의<br>협의중     |
| 각 시 설   | 각 읍 . 면 | 이용자 안내간판 및<br>수질검사 결과 게시간판 | 21    | 설계중             |

## ☐ 향후 관리계획

- 매분기 수질검사 실시 및 검사결과 홍보 게시
- 약수터 이용 실태를 감안하여 체육시설등 주민 편의, 휴게시설 보완